

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «25» 08 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина

347460, Ростовская область, п. Зимовники, ул. Ленина, 138

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	45	3	Здание огорожено металлическим забором на кирпичной кладке	О, С		Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Ситуационный план	13	Пешеходные пути движения асфальт, тротуарная плитка - нескользящие	О, С		Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-		-
1.4	Пандус (наружный)	есть	19	12	Пандус соответствует ГОСТу	О, С		Текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-		
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	Ситуационный план	13	адаптировано для всех групп МГН.	О, С		Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	Ситуационный план	17	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

- не требуется ремонт территории, прилегающей к зданию объекта.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «25» 08 2016 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Здание МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина

347460, Ростовская область, п. Зимовники, ул. Ленина, 138

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-		
2.2	Пандус (наружный)	есть	19	12	Пандус соответствует ГОСТу	О, С.		Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	19, 45	18,19	Адаптирована частично, покрытие плитка	О, С.		Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	19, 45	18,19	Двухстворчатая дверь 1500м. Адаптирована частично	О, С.		Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	19, 45	18,20	Соответствует ГОСТу	О, С.		Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	19	16	Адаптировано для всех групп МГН	О, С.		Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации
--	-------------------------------	-------------------	---------------------

Наименование структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	ДЧ-В	19,45	18,19	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: текущий ремонт

1.1	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	19,45	18,19	Текущий ремонт
1.2	Лифты (лифтовые холлы)	ДЧ-И	19,45	18,19	Текущий ремонт
1.3	Входы в здание (подъезды)	ДЧ-В	19,45	18,19	Текущий ремонт
1.4	Двери (входы)	ДЧ-И	19,45	18,19	Текущий ремонт
1.5	Тамбуры	ДЧ-И	19,45	18,19	Текущий ремонт
1.6	Общие коридоры и зоны	ДЧ-И	19,45	18,19	Текущий ремонт

Уровень здания	Примечание	Состояние доступности
----------------	------------	-----------------------

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «25» 08 2016 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина

347460, Ростовская область, п. Зимовники, ул. Ленина, 138

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	18, 29, 44	21,5,4	Адаптирована для всех групп МГН	О, С		Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-		
3.5	Двери	есть	19, 45	18,19	Адаптированы	О, С		Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	18, 29, 44	21,5,4	Адаптированы	О, С		Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	18, 29, 44	21,5,4	Адаптированы	О, С		Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В	18, 29, 44	21,5,4	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Текущий ремонт

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина

347460, Ростовская область, п. Зимовники, ул. Ленина, 138

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	5	14	Адаптирована для всех групп МГН	ДП-В		Ремонт текущий.
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-

4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	5	14	Адаптирована для всех групп МГН	ДП-В	Ремонт текущий.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДП-В	5	14	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Адаптирована для всех групп МГН

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «25» 08 2016 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина
347460, Ростовская область, п. Зимовники, ул. Ленина, 138

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	37,17	9, 10	Адаптирована для МГН	О, С		Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	14	22	Адаптирована для МГН	О, С		Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне		37,17, 14	9, 10, 22	Адаптирована для МГН	О, С		Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации
--	------------------------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	37,17, 14	9, 10, 22	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: текущий ремонт в рамках его проведения.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «25» 08 2016 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Здание МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина

347460, Ростовская область, п. Зимовники, ул. Ленина, 138

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	1, 18	6,7	Адаптированы для МГН	О, С		Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-		
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-		
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	1, 18	6,7	Адаптированы для МГН	О, С		Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации
--	------------------------	------------	--------------

Наименование структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДП-В	1, 18	6,7	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.